

DPS 100

BD SENSORS RUS
датчики давления



Преобразователи давления серии DPS 100 предназначены для измерения избыточного давления, разрежения и дифференциального давления неагрессивных газов. Качественная механическая конструкция гарантирует продолжительное сохранение таких немаловажных свойств, как долговременная стабильность, линейность и воспроизводимость.

Температурный дрейф благодаря температурной компенсации чувствительного элемента сведен к минимуму. Индуктивное измерительное устройство преобразователя, не поддающееся износу, почти не требует ухода.

Встроенная электроника дает на выходе пропорциональный давлению стандартный сигнал (ток: 0..4(20) мА, напряжение: 0...10 В). Этим обеспечивается устойчивость выходного сигнала как к помехам, так и при передаче данных на большие расстояния. При сильно пульсирующем давлении предполагается использование демпфера.

Для питания прибора используется постоянный ток напряжением 24 В (устойчивость к изменению полярности) или переменный ток напряжением 230 В (по заказу возможно напряжение 110 В или 24 В). В случае больших помех в сети питания можно подключить дополнительный фильтр.

Области применения:

- отопление / вентиляция / кондиционирование
- медицинское оборудование
- измерение скорости конвекции
- фильтрационное оборудование

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ (ДЛЯ НИЗКИХ ДАВЛЕНИЙ)

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ,
РАЗРЕЖЕНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ НЕАГРЕССИВНЫХ ГАЗОВ

ИНДУКЦИОННЫЙ ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 54

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ:
от 0...0,1 мбар до 0...1000 мбар
(от 0...0,1 гПа до 0...1000 гПа)



Варианты исполнения преобразователя:

- Дисплей на жидкокристаллических экранах
- Включатель предельной величины
- Другие исполнения - под заказ
- Защита от перегрузки давлением до 2 бар
- Автоматическая установка на ноль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

DPS 100

ДИАПАЗОНЫ ДАВЛЕНИЯ

Номинальное давление P_N изб. [мбар] (ибыточное, разрежение, дифференциальное)	0,1	0,5	0,6	1,0	1,6	2,5	4,0	5,0	6,0	10	16
	20	25	50	100	160	200	250	400	500	600	1000
По запросу: P_N абс. [мбар]	900	800...1200									0...1000
Максимальная перегрузка P_{max} [мбар]	$P_N < 400$ мбар: 5 x ВПИ (1 бар max) $P_N \geq 400$ мбар: 2 x ВПИ повышенная перегрузка - по запросу										

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ / ПИТАНИЕ

Стандартное исполнение: 3-х проводное	Вольтовый выход: 0...10 В / $U_B = 19...31$ В
Дополнительно: 2-х пров. исполнение	Токовый выход: 4...20 mA / $U_B = 12...31$ В
3-х пров. исполнение	Токовый выход: 0...20 mA / $U_B = 19...36$ В

По запросу	230 В~ / 110 В~ / 24 В~ ($\pm 10\%$)
------------	--

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нелинейность	Стандартно: $\leq \pm 1,0\%$ FSO Дополнительно: $P_N \geq 1$ мбар: $\leq \pm 0,5\%$ FSO $P_N \geq 4$ мбар: $\leq \pm 0,2\%$ FSO
Гистерезис	$\leq \pm 0,1\%$ FSO
Сопротивление нагрузки	Вольтовый выход, 3-пров. исполнение: $R_{min} = 10$ кОм Токовый выход, 3-пров. исполнение: $R_{max} = 500$ Ом Токовый выход, 2-пров. исполнение: $R_{max} = [(U_B - U_{Bmin})/0,02]$ Ом
Влияние напряжения питания	$\leq \pm 0,5\%$ FSO
Долговременная стабильность	$\leq \pm 0,5\%$ FSO / год
Время отклика	0,02 с

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

[%FSO / 10 K]	$\leq \pm 0,3$
Диапазон термокомпенсации [°C]	10...50

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Защита от неправильного включения (при питании постоянным током)	Не повреждается, но и не работает
Электромагнитная совместимость	Излучение и защищенность согласно EN 61326
Класс защиты	0

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Стандартное исполнение	$\varnothing 6,6 \times 11$ (для гибкой трубы $\varnothing 6$ мм)
------------------------	---

СЕНСОР

Измеряемая среда	Неагрессивные газы
Принцип измерения	Индуктивный
Рабочий объем	~ 3 мл
Изменение рабочего объема	$\sim 0,2$ мл при нормальном давлении

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Корпус	ABS
Контактирующие со средой части	Ni, Al, CuBe, PU, силиконовая резина

ПРОЧЕЕ

Потребление тока (исполнение без реле)	Вольтовый выходной сигнал: 10 mA max
Габаритные размеры	120 x 80 x 55 (Д x Ш x В)
Вес	ок. 0,3 кг (0,4 кг с сетевым блоком питания)
Пылевлагозащита	IP 65
Установочное положение	Любое

ОПЦИИ

Дисплей	ЖКИ, 3 1/2 разрядный аналоговая индикация 0...100% (корпус 120 x 120 x 75)
Настройка нуля	Автоматическая настройка нуля
Релейный выход	1 или 2 контакта выход 5 A / 220 В перем.
Квадратичный выходной сигнал	Для выходного сигнала 0...10 В $U_k = (10U_1)^{1/2}$ (U_1 - линейный выход 0...10 В) Для выходного сигнала 0(4)...20 mA $I_k = (20I_1)^{1/2}$ (I_1 - линейный выход 0...10 В)
Повышенная перегрузка	10 x ВПИ (2 бара max)
Задита от перегрузки	2 бара (одностороняя)


1) FSO (Full Scale Output) - диапазон выходного сигнала.

ВПИ - верхний предел измерений.

РАЗМЕРЫ / СОЕДИНЕНИЯ

DPS 100

Габаритные размеры



Электрические разъёмы

Подключение выводов	Терминал
2-пров. исполнение: (постоянный ток, 12...31 В)	Питание + 2 Питание - 1 Защитное заземление 3
3-пров. исполнение: (постоянный ток, 19...31 В)	Питание + 2 Питание - 1 Сигнал + 4 Сигнал - 3 (1 и 3 соединены)
4-пров. исполнение: (переменный ток, 230 / 110 / 24В)	Питание + 2 Питание - 1 Сигнал + 4 Сигнал - 3